

第41回鉄鋼工学セミナー（製鉄コース）プログラム

時間	第1日 7月26日(日)	第2日 7月27日(月)	第3日 7月28日(火)	第4日 7月29日(水)	第5日 7月30日(木)	第6日 7月31日(金)
		朝食	朝食	朝食	朝食	朝食
	8:30	講義－1 熱力学1 植田 滋 (東北大)	講義－4 反応速度論 加藤之貴 (東工大)	講義－7 移動速度論 国友和也 (九州大)	講義－10 製鉄プロセスにおける 速度論演習 埜上 洋 (東北大)	講義－12 状態図演習 三木貴博 (東北大)
	12:30	昼食 休憩	昼食 休憩	昼食 休憩	昼食 休憩	終了証書授与 昼食後、解散
	14:00	講義－2 熱力学2 植田 滋 (東北大)	14:30 講義－5 焼結鉄の製造と性状 大山伸幸 (JFE)	講義－8 新製鉄プロセス 笠井昭人 (神鋼)	講義－11 粉粒体工学と 高炉/焼結への適用 野内泰平 (JFE)	14:00
16:00	15:30	講義－3 石炭・鉄事情の 現状と今後 長野研一 (新日鐵住金)	16:30 講義－6 石炭性状と コークス製造 上坊和弥 (新日鐵住金)	講義－9 高炉極限操業の 理論と実践 折本 隆 (新日鐵住金)	グループ討論発表会	16:00
17:00	受付	夕食	夕食	夕食	18:00	
	17:30 コース別 オリエンテーション /グループ討論	18:30 イブニングセミナー 岸 輝雄 (東大名誉教授)	19:30	夕食		
19:00	開会式/全体懇親会	20:00 グループ討論	グループ討論	グループ討論	コース別懇親会	19:00

12:00
12:30